

平成26年台風第19号について(最終報)〈第5報〉

市民局 防災・危機管理課
711-4056

1 警報等の内容

月 日	時 間	内 容
10月12日	21:32	暴風警報(海域)発表
10月13日	2:50	暴風警報(陸域)、波浪警報、大雨・雷・洪水注意報 発表
10月13日	14:55	雷・洪水注意報 解除
10月13日	17:30	暴風警報(陸域)・大雨注意報 解除
10月13日	23:20	暴風警報(海域)解除、強風注意報 発表
10月14日	3:40	波浪警報解除、波浪注意報 発表
10月14日	10:25	強風注意報 解除

2 配備態勢

月 日	時 間	内 容	
10月12日	20:00	情報収集態勢開始	
10月13日	8:00	災害対策本部設置	第1配備437名
10月13日	13:30	災害対策本部廃止	
10月13日	13:30	災害警戒本部設置	322名
10月13日	19:30	災害警戒本部廃止	
10月13日	19:30	情報収集態勢開始	
10月13日	22:30	情報収集態勢廃止	

3 気象状況

項 目	日 時 等
最大風速	18.6m/s (13日15:17 中央区大濠)
最大瞬間風速	31.7m/s (13日15:25 中央区大濠)
市内最大雨量(累積)	脊振ダム 154.0mm(12日20:00~13日22:00)
市内最大雨量(時間)	市役所 26.5mm(13日 7:00~8:00)

満潮位

月 日	時 間	潮位
10月13日	12:52	165cm
10月14日	0:23	178cm
	13:39	150cm

4 被害状況

(1)人的被害	・那珂川から40代女性1名を救助(心肺停止) ※今回の台風との因果関係については不明 ・重傷 1名 13歳男児 西区今津 強風により玄関ドアに腕を挟まれ骨折したもの ・転倒による負傷4名 (55歳女性・顔面打撲(中央区赤坂), 77歳女性・顔面打撲(東区原田), 69歳女性・顔面打撲(東区若宮), 82歳男性・右大腿骨骨折疑い(早良区有田))
(2)建物被害	2件(バルコニー損壊(東区香住ヶ丘)・ビル清掃用移動ハシゴ損壊(博多区博多駅東))
(3)その他被害	・河川の護岸洗掘1件(城南区長尾2丁目:樋井川) 上記に伴って道路損壊有り[通行止め] ・倒木17件(東区3件, 博多区2件, 中央区5件, 南区3件, 早良区2件, 西区2件) ・カーポート屋根等破損2件(東区) ・看板破損3件(博多区) ・街路灯破損等2件(東区) ・標識破損1件(東区)

5 避難等の状況

- ・自主避難:延べ人数 8世帯11人
(開設避難所:西戸崎公民館・笹丘公民館・住吉公民館)

6 交通機関の状況

- ・JR、市営地下鉄、西鉄は通常運行
- ・高速バスは一部運休、路線バスは通常運行
- ・福岡空港発着の航空各社は一部欠航
- ・市営渡船、旅客船・フェリーは全便欠航

7 他官庁の動勢

- ・海上保安庁(博多港) 10月13日00:00 避難勧告発令

8 その他

- ・河川工事用仮排水管(直径1m×長さ5m、7本)流出。西区名柄川。 ※全て発見し固定済み。14日中に回収予定。
- ・停電 東区西戸崎 168戸 14:38~15:44
 西区小戸 34戸 14:53~17:06

※下線は第4報からの変更箇所